



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ростовской области
управление надзорной деятельности и профилактической работы

Почтовый адрес: ул. Города Волос, 11, г. Ростов-на-Дону, 344003.

Телефоны: Секретарь: (863) 240-67-66. Факс: (863) 280-86-69. E-mail: gumchsro@61.mchs.gov.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Неклиновскому району

Почтовый адрес: пер. Красный, 36, с. Покровское, Неклиновский район, Ростовская область, 346830,

Телефоны, факс: (86347) 2-11-65 Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 2/1/1**

вручается: муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Васильево - Ханжоновская средняя общеобразовательная школа Имени А.Д. Зеленковой

директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Васильево - Ханжоновская средняя общеобразовательная школа Имени А.Д. Зеленковой Безугловой Варваре Александровне

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения КНМ 61220061000200594542 № 2 от 10.01.2022 года

в период с 12 января 2022 года по 26 января 2022 года

начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Неклиновскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковником внутренней службы Лойторенко Андреем Викторовичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора).

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе, которого присутствовал представитель контролируемого лица: Безуглова Варвара Александровна – директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Васильево - Ханжоновская средняя общеобразовательная школа Имени А.Д. Зеленковой

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Помещения тамбуров здания начальной школы не оборудованы соответствующими установками автоматической пожарной сигнализации	(ст. 54 ч. 2, ст. 83 ч. 7 ФЗ № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22 июля 2008 года)	01.02.2023	

2.	Не установлено ограждения на кровле в соответствии с ГОСТ 25772	(статья 6 ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; Свод правил 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям п. 7.16)	01.02.2023	
3.	На объекте защиты при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) сверх срока службы (2008 год), установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации руководитель организации не обеспечивает ежегодное проведение испытаний автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре до их замены в установленном порядке	(п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479)	01.02.2023	
4.	Руководитель организации не в полной мере не обеспечил наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения знаки, обозначающие кнопки включения средств и систем пожарной автоматики в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	(п. 36 Постановление Правительства № 1479 от 16.09.2020)	01.02.2023	
5.	Объект не обеспечен устройством выхода на чердак через противопожарные люки 2-го типа размером 0,6х0,8 метра по закрепленным стальным стремянкам.	статья 4. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям);	01.02.2023	
6.	На дверях чердачного помещения не размещена информация о месте хранения ключей	(п.30 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 О противопожарном режиме)	01.02.2023	

7.	Отсутствует указатель со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения, обозначающий направление движения к источнику наружного противопожарного водоснабжения	(п. 48 Постановление Правительства № 1479 от 16.09.2020)	01.02.2023	
8.	На объекте защиты не разработана и не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Постановления Правительства № 1479 от 19.09.2020 года «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	(п.2 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 О противопожарном режиме)	01.02.2023	
9.	На объекте защиты световые оповещатели "Выход" не установлены над эвакуационными выходами непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону в полном объеме	(ст. 4 ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 5.3 СВОД ПРАВИЛ 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности)	01.02.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Васильево - Ханжоновская средняя общеобразовательная школа Имени А.Д. Зеленковой
Безуглова Варвара Александровна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Неклиновскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковник внутренней службы
Лойторенко Андрей Викторович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.

Управление образования
Администрации Неклиновского
района Ростовской области
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Васильево-Ханжоновская
средняя
общеобразовательная школа
(МБОУ В-Ханжоновская СОШ)
346860 Ростовская область,
Неклиновский район,
с. Васильево-Ханжоновка,
ул. Школьная, 2
тел. 8(86347) 53-6-97, 53-6-49
ОГРН: 1028101348204
ИНН 8123010155

КПП 812301001 ОКПО 46795347
105 от 26.10.232

Начальнику ОНД и ПР
по Неклиновскому району
УНД и ПР Главного управления МЧС
России по Ростовской области
Лойторенко А.В.
директора МБОУ
В-Ханжоновской СОШ
Безугловой В.А.

Информация об исполнении Предписания №300-3/2022/3 от 26.01.2022 г.

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Помещения тамбуров зданий начальной школы не оборудованы соответствующими установками автоматической пожарной сигнализации	(ст. 54 ч.2, ст.83 ч.7 ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года)	01.02.2023	Устранено. ООО «Тандем» Договор №117/39 от 07.09.2022 г. (65175,00 руб.)
2.	Не установлено ограждения на кровле в соответствии с ГОСТ 25772	(ст. 6 ФЗ от 22 июля 2008 г. №123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Свод правил 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям п.7.16),	01.02.2023	Не устранено. Требуется замена кровли. Направлено письмо в РУО на выделение денежных средств. В 2024 году будут подготовлены сметы по капитальному ремонту. В 2025 году планируется проведение капитального ремонта МБОУ В-Ханжоновской СОШ.
3.	На объекте защиты при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (автоматическая установка пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) сверх срока службы (2008 год), установленного	(п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479)	01.02.2023	Не устранено. Коммерческое предложение имеется. Направлено письмо в РУО на выделение денежных средств

	изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации руководитель организации не обеспечивает ежегодное проведение испытаний автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре до их замены в установленном порядке			
4.	Руководитель организации не в полной мере обеспечил наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения знаки, обозначающие кнопки включения средств и системы пожарной автоматики в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	(п.36 Постановления Правительства №1479 от 16.06.2020 г.)	01.02.2023	Устранено Договор №41 от 18.09.2023 г.
5.	Объект не обеспечен устройством выхода на чердак через противопожарные люки 2-го типа размером 0,6х0,8 метра по закрепленным стальным стремянкам.	(Ст.4 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 4.13.130.2013 Системы противопожарной защиты ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям)	01.02.2023	Договор №42 от 18.09.2023 г.
6.	На дверях чердачного помещения не размещена информация о месте хранения ключей	(п.30 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 О противопожарном режиме)	01.02.2023	Устранено 12.01.2022 г.
7.	Отсутствует указатель со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными в ночное время или постоянно, с	(п.48 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 года)	01.02.2023	Не устранено. Коммерческое предложение имеется. Направлено письмо в РУО

	четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения, обозначающий направление движения к источнику наружного противопожарного водоснабжения			на выделение денежных средств
8.	На объекте защиты не разработана и не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Постановления Правительства №1479 от 19.09.2020 года «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	(п.2 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 года)	01.02.2023	Устранено 12.01.2022 г.
9.	На объекте защиты световые оповещатели «Выход» не установлены над эвакуационными выходами непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону в полном объеме	(ст.4 ФЗ от 22.07.2008 г. №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СВОД ПРАВИЛ 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности)	01.02.2023	Устранено. ООО «Тандем» Договор №117/39 от 07.09.2022 г. (65175,00 руб.)

Прошу Вас продлить срок устранения пунктов 2,3,7 предписания до 01.09.2024 года.

С уважением директор МБОУ В-Ханжоновская СОШ



В.А. Безуглова

В.А.Безуглова